Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1370
CALIBRATION DATE: 26-Mar-13

SBE3 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

g = 4.84107536e-003
h = 6.75876227e-004
i = 2.42522996e-005
j = 1.72240076e-006
f0 = 1000.0

IPTS-68 COEFFICIENTS

a = 3.68120976e-003
b = 6.04873907e-004
c = 1.48778350e-005
d = 1.72379544e-006
f0 = 6169.057

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT FREQ (Hz)	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
-1.5000	6169.057	-1.4998	0.00019
1.0000	6521.632	0.9998	-0.00018
4.5000	7039.283	4.4998	-0.00021
8.0000	7585.634	7.9999	-0.00006
11.5000	8161.428	11.5002	0.00023
15.0000	8767.372	15.0005	0.00051
18.5000	9403.949	18.4996	-0.00040
22.0000	10072.269	21.9998	-0.00016
25.5000	10772.760	25.5000	-0.00003
29.0000	11506.077	29.0001	0.00009
32.5000	12272.788	32.5000	0.00002

Temperature ITS-90 = $1/\{g + h[ln(f_0/f)] + i[ln^2(f_0/f)] + j[ln^3(f_0/f)]\} - 273.15$ (°C)

Temperature IPTS-68 = $1/\{a + b[ln(f_0/f)] + c[ln^2(f_0/f)] + d[ln^3(f_0/f)]\} - 273.15$ (°C)

Following the recommendation of JPOTS: T_{68} is assumed to be 1.00024 * T_{90} (-2 to 35 °C)

Residual = instrument temperature - bath temperature